

檢測報告 Test Report



報告編號 A2230054863101002E
Report No. A2230054863101002E

第 1 頁 共 4 頁
Page 1 of 4

報告抬頭公司名稱 瑞昇金屬工業股份有限公司/南通鈞元電子材料工業有限公司
Company Name REDSUN METAL IND. CO., LTD./NANTONG CHUN-YUAN ELECTRONICS IND. CO., LTD.
地址 320030 桃園市中壢區定寧路2號/江蘇省南通市如東縣洋口化學工業園區黃海三路振
洋二路交叉口
Address NO.2, DINGNING RD., ZHONGLI DIST., TAOYUAN CITY 320030 /NANTONG
JU-TUNG HSIEN, YANG KOU CHEMICAL INDUSTRIAL AREA, RUDONG, JIANGSU

以下測試之樣品及樣品資訊由申請者提供並確認

The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the applicant

樣品名稱 FLUX (助錫劑)
Sample Name FLUX (助錫劑)
樣品接收日期 2023.02.16
Sample Received Date Feb. 16, 2023
樣品檢測日期 2023.02.16-2023.02.22
Testing Period Feb. 16, 2023 to Feb. 22, 2023

檢測要求 根據客戶要求，對所提交樣品中的氟(F)，氯(Cl)，溴(Br)，碘(I)進行測試。

Test Requested As specified by client, to test Fluorine (F), Chlorine (Cl), Bromine (Br), Iodine (I) in the submitted sample(s).

檢測依據/檢測結果 請參見下頁。
Test Method/Test Result(s) Please refer to the following page(s).



馮智聰

實驗室經理 Laboratory Manager

日期 2023.02.22
Date

No. R556661980

桃園市蘆竹區南坎路二段9號5樓之6
5F-6, No.9, Sec.2, Nankan Rd, Luzhu Dist., Taoyuan, Taiwan