

檢測報告 Test Report



報告編號 A2230634168101E

第 1 頁 共 4 頁

Report No. A2230634168101E

Page 1 of 4

報告抬頭公司 瑞昇金屬工業股份有限公司 / 南通鈞元電子材料工業有限公司

Company Name REDSUN METAL IND. CO., LTD / NANTONG CHUN-YUAN
ELECTRONICS IND. CO., LTD.

地 址 320030 桃園市中壢區定寧路 2 號 / 江蘇省南通市如東縣洋口化學工業園區
黃海三路振洋二路交叉口

Address NO.2, DINGNING RD., ZHONGLI DIST., TAOYUAN CITY 320030 /
NANTONG JU-TUNG HSIEN, YANG KOU CHEMICAL
INDUSTRIAL AREA, RUDONG, JIANGSU

以下測試之樣品及樣品信息由申請者提供並確認

The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the
behalf of the client

樣品名稱	COPPER BALL ANODE
Sample Name	COPPER BALL ANODE
顏色	銅色金屬
Color	COPPER COLORED METAL
樣品接收日期	2023.12.04
Sample Received Date	Dec. 4, 2023
樣品檢測日期	2023.12.04-2023.12.08
Testing Period	Dec. 4, 2023-Dec. 8, 2023



批 准
Approved by

黎华才

日 期
Date

2023.12.08
Dec. 8, 2023

黎華才
授權簽字人
Approved Signatory
華測檢測認證集團股份有限公司
Inspection & Testing Services

No. RA7B3CDAD1

廣東省深圳市寶安區 70 區鴻威工業園