



檢測報告 Test Report

報告編號 A2230156977103001E
Report No. A2230156977103001E

第 1 頁 共 8 頁
Page 1 of 8

報告抬頭公司名稱 瑞昇金屬工業股份有限公司 / 南通鈞元電子材料工業有限公司
Company Name REDSUN METAL IND. CO., LTD / NANTONG CHUN-YUAN
shown on Report EDELECTRONICS IND. CO., LTD.
地 址 320030 桃園市中壢區定寧路2號 / 江蘇省南通市如東縣洋口化學工業園區黃海
三路振洋二路交叉口
Address NO.2, DINGNING RD., ZHONGLI DIST., TAOYUAN CITY 320030 /
NANTONG JU-TUNG HSIEN, YANG KOU CHEMICAL INDUSTRIAL
AREA, RUDONG, JIANGSU

以下測試之樣品及樣品信息由申請者提供並確認

The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the applicant

樣品名稱 COPPER BALL ANODE
Sample Name COPPER BALL ANODE
樣品顏色 銅色金屬
Color COPPER COLORED METAL
樣品接收日期 2023.04.10
Sample Received Date Apr. 10, 2023
樣品檢測日期 2023.04.10-2023.04.17
Testing Period Apr. 10, 2023 to Apr. 17, 2023

檢測要求 根據客戶要求，對所提交樣品中的紅磷，砷(As)進行測試。
Test Requested As specified by client, to test Red phosphorus, Arsenic(As) in the submitted sample(s).

檢測依據/檢測結果 請參見下頁。
Test Method/Test Result(s) Please refer to the following page(s).

批 准
Approved by

鄭晴濤

日 期
Date

2023.04.17

技術經理 Technical Manager

No. T162258751

廣東省深圳市寶安區新安街道興東社區華測檢測大樓

華測檢測集團股份有限公司

Centre Testing International Group Co., Ltd.

CTI Building, Xing Dong Community, Xin'an Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

